

Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie II

Scott Mueller

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie II"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://ebookpoint.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
490	28	Aby zasygnalizować serwerowi	Aby zasygnalizować klientowi
490	obrazek 25.7 trzeci pakiet wysyłany do serwera	Pakiet ACK, SEQ: 1673845633, ACK: 1673845634 PORT 23	Pakiet ACK, SEQ: 1673845633, ACK: 1439286544 PORT 23